SEARCH INDEX DERVIL MARANESE MINITURE

1/1

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2000-014974

(43)Date of publication of application: 18.01.2000

(51)Int.CI.

D06F 37/40

D06F 37/42

D06F 39/00

(21)Application number: 10-189379

(71)Applicant : HITACHI LTD

(22)Date of filing:

03.07.1998

(72)Inventor: ISHIKAWA SHUNICHI

SUZUKI YOSHIHIRO

KAMANO TOSHIYASU SHIKAMORI TAMOTSU

UCHIYAMA TOSHIYUKI


WATANABE MASAO

(54) ELECTRIC WASHING MACHINE

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To simplify the structure and improve the dehydrating performance by using a pole-changing type single phase induction electric motor as a driving motor for driving a washing and dehydration tub and a stirring blade, and controlling it so as to switch the operating pole according to washing load in dehydration pocess.

SOLUTION: A driving motor 9 is provided with a main winding 9c and auxiliary winding 9e for 6-pole constitution and a main winding 9e and auxiliary winding 9f for 2-pole constitution, and its current carrying is controlled by a FSL circuit 15g consisting of FLS (semiconductor AC switching elements) 15g1, 15g2 for normal rotation feed control and reverse rotation feed control through a 2-6-pole switching relay 15f. In dehydration process, the driving motor 9 is controlled, in a light load, so as to gently start with the driving characteristic of 2pole constitution having small generating torque, successively largely accelerate with the driving characteristic of 6-pole constitution, and then perform a high-speed dehydration driving again with the high-speed driving characteristic of 2pole constitution, whereby the dehydration performance can be improved.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

29.08.2001

[Date of sending the examiner's decision of rejection

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(II)特許出銀公開各号 特開2000-14974 (P2000-14974A)

(43)公開日 平成12年1月18日(2000.1.1)


(51) Int.CL?	織別記号	FΙ	デーマゴート* (参;
D06F 37/3	6	DO6F 37/36	
37/4	0	37/40	A 5H575
37/4	2	37/42	
39/0	0	39/00	F
H02P 7/54		HO2P 7/54	В
	·	審査請求 未	
(21)山蘇番号	特顯平10-189379	(71) 出廢人 000	0005108
		株	式会社日立製作所
(22)出願日	平成10年7月3日(1998.7.3)	東	京都千代田区特田駿河台四丁目 6 番池
			川俊一
		表	城県日立市東多賀町一丁目1番1号
			会社日立製作所電化機器事業部内
		(72) 発明者 第7	木 好牌
		聚	成県日立市東多賀町一丁目1番1号
			会社日立製作所電化機器事業部内
		(74)代理人 100	
		弁	聖士 高田 幸彦 (外1名)
			最終質に新

(54) 【発明の名称】 電気洗濯機

(57)【要約】

【課題】權成が簡単で安価且つ安全性の高い全自勤電気 洗渣機を得る。

【解決手段】洗濯兼脱水槽および鎖拌質を支持する噛み台い式のクラッチ/回り止め装置を部組み状態で外槽の底にインサート成形する。クラッチ/回り止め装置は、脱水軸を噛み合いによって洗濯軸に係合または回り止めする。駆動モータは極数変換型にして駆動速度を変える。蓋は宮時ロック方式とし、蓋関放指示に従って電気制動とロック解除を行う。



【特許請求の簡用】

【請求項1】洗證兼脱水槽と鎖拌選を駆動する駆動モータに極数変換型の単相誘導電動機を使用し、洗證行程は、多数極数の卷線構成にして鎖拌翼を正逆回転方向に交互に低速度駆動し、脱水行程は、少数極数の卷線構成にして洗濯権脱水槽を正回転方向に高速度脱水駆動するようにした電気洗濯機において、

1

前記脱水行程は、洗濯負荷量に応じて運転極数を切り換えるようにしたことを特徴とする電気洗濯機。

【請求項2】洗濯兼脱水槽と鎖拌翼を駆動する駆動モータに極数変換型の単相誘導電動機を使用し、洗濯行程は、多数極数の卷線構成にして鎖拌翼を正逆回転方向に交互に低速度駆動し、脱水行程は、少数極数の卷線構成にして洗濯兼脱水槽を正回転方向に高速度脱水駆動するようにした電気洗濯機において、

前記脱水行程は、洗濯負荷量に応じて、

比較的軽負荷時には、少数極数の巻線構成→多数極数の 巻線構成→少数極数の巻線構成に切り換えて高速度脱水 駆動するようにし、

比較的重負荷時には、多數極数の巻線構成一少數極数の 巻線構成に切り換えて高速度脱水駆動するようにしたこ とを特徴とする電気洗濯機。

【請求項3】請求項1または2において、前記駆動モータは、2極/6極変換型の単相誘導電勤機としたことを 特徴とする電気洗濯機。

【請求項4】請求項1~3の1項において、高速度脱水 駆勤終了後に多数極数巻線構成で運転することにより電 気制動を行うようにしたことを特徴とする電気洗漉機。

【請求項5】請求項4において、高速度脱水駆動終了後に暫くの休止期間を経た後に多数極数卷被構成で運転することにより電気制動を行うようにしたことを特徴とする電気洗濯機。

【請求項6】請求項4または5において、多数極数巻線 構成で運転する電気制動の後に半波整流電圧を印加して 更に電気制動を行うようにしたことを特徴とする電気洗 濯機。

【請求項7】請求項6において、前記半波整流電圧は、 績助巻線に印加するようにしたことを特徴とする電気洗 湿機。

【請求項8】請求項1~3の1項において、高速度脱水 40 駆動終了後に電動機巻線に電源電圧を整流した整流電圧 を印削することにより電気制動を行うようにしたことを 特徴とする電気洗濯機。 【発明の属する技術分野】本発明は、全自動電気洗に係り、特に、構成の簡素化および安全性の向上にる。

[0002]

【従来の技術】全自動電気洗濯機は、一般には、源 ヤと摩擦クラッチと摩擦プレーキを内蔵するように ット化した駆動機構部を水受け外槽の底壁の外側に 止め固定することにより、この底壁を水密状態に貫 せてこの外槽内の底部に同心2重出力軸を突出させ 10 の同心2重出力軸の外側の脱水軸の上端に洗濯兼脱 を取り付け、内側の洗濯軸の上端に撹拌翼を取り付 構造である。駆動機構部の入力側は、ブーリおよび トを介して駆動モータに連結し、この駆動モータか 転駆動力を入力するようにしている。

【0003】そして、この駆動機構部は、洗濯(洗よび煙ぎ)行程では、摩擦ブレーキによって脱水軸 療制動力を作用させることにより洗煙兼脱水槽を静 態にして競拌翼を低速度で正逆回転させ、脱水行程 は、摩擦ブレーキを解放すると共に洗煙兼脱水槽と 翼を一緒に高速度回転させるように入力軸と同心2 力軸の間の連係関係を切り換え、衣類投入口の蓋が われたときには、洗濯兼脱水槽を静止させる摩擦制 を発生するように摩擦ブレーキを機能させる。

【①①①4】全自動電気洗渣機は、更に、給水電磁 排水電磁弁、蓋開閉センサ、水位センサ、モータ駆 路、電磁弁駆動回路、入力スイッチと表示ランプと ブザーを備えた操作パネル、これらを制御する制御 を備える。

【①①①5】副御装置は、マイクロコンピュータをにして構成し、予め設定された制御プログラムに従て、操作パネルの入力スイッチからの指示入力に従 洗酒および脱水コースの設定と、設定された洗酒お 脱水行程の処理を実行する。洗濯および脱水行程の では、電磁弁を副御して外槽への給排水を実行し、 モータおよび駆動機構部を副御して洗酒兼脱水槽と 異の回転および副動を実行し、表示ランプやブザー 御して各行程の進行状態の報知を実行する。

[0006]

【発明が解決しようとする課題】このような全自動 洗渣機は、洗渣および脱水性能の向上、洗濯および 機能の多様化、安全性の向上などを進めてきたこと り、構成が複雑化し、高価になってきている。 【0007】従って、本発明の1つの目的は、構成

(3)

特闕2000-1497

4

[0011]

【課題を解決するための手段】本発明は、洗濯兼脱水槽と撹拌翼を駆動する駆動モータに極数変換型の単相誘導電動機を使用し、洗濯行程は、多数極数の巻線構成にして撹拌翼を正逆回転方向に交互に低速度駆動し、脱水行程は、少数極数の巻線構成にして洗濯箱脱水槽を正回転方向に高速度脱水駆動するようにした電気洗濯機において、前記脱水行程は、洗濯負荷置に応じて運転極数を切り換えるようにしたことを特徴とし、または、前記脱水行程は、洗濯負荷置に応じて、比較的軽負荷時には、少 10数極数の巻線構成一多数極数の巻線構成一少数極数の巻線構成一多数極数の巻線構成一少数極数の巻線構成に切り換えて高速度脱水駆動するようにしたことを特徴とする。

3

[0012]

【発明の実施の形態】本発明の実施形態を図面を参照して説明する。

【りり13】図1は、本発明の一実施形態を示す全自動電気洗濯機の緩断側面図である。図2は、この全自動電気洗濯機における外槽の底壁の外側への構成部品の設置状態を示す底面図である。図3は、この全自動電気洗濯機における外槽の底面図である。図4は、この全自動電気洗濯機における外槽の一部縦断側面図である。図5は、この全自動電気洗濯機におけるクラッチ/回り止め装置の部分を示す縦断側面図とその一部を展開した図である。図6は、この全自動電気洗濯機におけるクラッチ/回り止め装置の一部の縦断側面図、図7は、その底面図である。図8は、この全自動電気洗濯機におけるクラッチ/回り止め装置の回り止め機能作動(洗濯駆動)状態を示す縦断側面図、図9は、クラッチ接続機能作動(脱水駆動)状態を示す縦断側面図である。

【りり14】ポリプロピレンなどの合成樹脂を成形して 構成した水受け外槽1は、略四角筒形に構成した網板製 の外枠2内に、複数の吊り替3と緩働ばね4をよびダン パーなどによって防緩支持する。この外枠2は、その側 壁に円みをもたせた形状とすることにより、薄手の銅板 で必要な関性が得られるように工夫する。外槽1の側壁 には、防緩ばね4を介して吊り棒3を係合するための係 合りブ1aを一体的に突設する。

【りり15】との外槽1内にはステンレスやボリプロピレンなどの台成樹脂製の有底円筒状の洗濯兼脱水槽5を回転自在に設置する。

底壁を貫通するようにインサート成形した噛み合い クラッチ/回り止め装置?の脱水輪および洗濯軸に て実現する。

【0018】噛み合い式のクラッチ/回り止め装置 は、洗濯兼脱水槽5への駆動力伝達を断続するクラ 装置と洗濯時に洗濯兼脱水槽5を回り止めする装置 台したもので、外槽1の底壁を貫通するようにイン ト成形する面を提供する筒状のハウジング7aを傭 る。このハウジング?a内を貫通するように軸受? 7 c と水シール? d によって水密状態に支持した中 脱水軸7eは、更にその内側を貫通するように、水 懲に洗濯軸?引を支持して同心2重軸を構成する。 ジング7 a は、その下端縁に、脱水軸? e を係止す めの回り止め凹凸7gを備える。脱水軸7 e は、そ 端には、前記洗煙兼脱水槽5のフランジ5cを嵌着 結合するためのボス部7hを備え、下端部にはその に摺動子子」を軸方向に摺動可能に係合させるため プライン7jを備える。このクラッチ/回り止め銭 は、外槽成形時にこの部組み状態でハウジング? a 槽1の底壁を貫通するようにインサート成形する。 後の部品組み立て作業を容易にする観点からは、少 とも、ハウジング?aに軸受?b,?cを圧入した み状態でインサート成形することが望ましい。

【0019】洗煙輔7 fは、その上端に鎖拌翼6を して結合し、下端部にはプーリ7 kを嵌着して結合 る。

【0020】プーリ7kは、前記額勤子7gに対向 係合穴7mを備える。

【りり21】摺動子子・は、上側端には、上昇した 10021】摺動子子・は、上側端には、上昇した 1000円 に 1000円 の下端線に形成した回り止め 1000円 の係合し、下降したときにはこの回り止め 1000円 で 100円 で 10

能にする他の係合手段を用いても良い。

【0023】外槽1の上端には、この外槽1と前記洗濯 兼脱水槽5の間の隙間に洗渣物が落下するのを防止する ために、台成樹脂製の槽カバー1り設ける。

【0024】外槽1の底壁外側には、更に、この外槽1 の剛性を高めて原形を維持するための一体的に成形した 背文の高い放射状および環状の縞強リブ1cと、駆動モ ータ取り付け座1 d と、操作レバー取り付け座1 e と、 排水弁取り付け座11ねよび駆動レバー取り付け座1c を設ける。特に、クラッチ/回り止め装置7のハウジン 10 グ?aを外槽1の底壁に鉛直且つ水密状態に堅固にイン サート成形して実用化するためには、成形時の硬化に伴 う収縮や荷重による変形を軽減するととが必要である。 従って、放射状および環状の縞強リブ1cは、ハウジン グ?aの周囲を覆うように成形した筒状のハウジング成 形部から均等に配置して収縮や荷重による応力を均等に 分散し、局部的に集中した変形が発生しないようにす る。このために、ハウジング7aの周囲を覆うように成 形した筒状のハウジング成形部lc,から放射状に伸ば した補強リブ1cについては、中間円環部1c,によっ で囲むことにより、ハウジング成形部 1 c,が倒れるよ うな不均一な応力が発生するのを防止する。結構リブ1 cは、この中間円環部1c2の外側にも形成して外槽1 を補強するようにすることは、勿論である。

【りり25】そして、前記駆動モータ取り付け座1 d と 操作レバー取り付け座1 e と緋水弁取り付け座1 f と駆 動レバー取り付け座1 g は、少なくともその一部は、前 記舗強リブ1 c の途中に一体的に成形し、あるいは結強 リブ1 c に連なるように一体的に成形する。

【0026】駆動モータ取り付け座1 dには、駆動モータ9をねじ止めして設置し、操作レバー取り付け座1 eには前記操作レバー7 rの一端を垂直方向に転角自在に係合支持し、排水弁取り付け座1 fには排水運動弁装置10をねじ止めして設置し、駆動レバー取り付け座1 gには駆動レバー10 bを水平方向に転角自在にねじ止めして設置する。

【りり27】駆動モータ9の出力輪9aは、ブーリ9bとベルト11を介して前記プーリ7kに連結する。

【0028】排水電動弁装置10は、外槽1の排水回1 れに接続されて排水パイプ101への排水通路を開閉する排水弁10aと、この排水弁10aの開閉状態を検出 する排水弁関閉検出スイッチ(詳細は後述する)と、前 記操作レバー71の自由端部を昇降駆動するように設置 7 r を解放することによってスライドカラー7iを 7 q の伸力により下降させて下側突起? p をプーリ の係合穴7 mに噛み合い係合させる。このような操 バー7 r の押し上げ/解放は、駆動レバー1() b の にバネ力によって弾力的に後退可能に設けた操作子 e の傾斜面を操作レバー7 r の自由端に作用させる によって実現する。弁駆動を一タ1() d による排水 () a と駆動レバー1() b の駆動は、電磁プランジャ る駆動に変形することも可能である。

【0029】操作子10eは、傾斜面に大きな反方 けたときに、この傾斜面を後退させるようにはね方 ろって転角してこの反力を遂がすように駆動レバー りに結合する。との大きな反力は、操作子10eの 面によって操作レバー?」を押し上げて鐕動子?; 昇させるときに、この額動子で1の上側凹凸で11が ジング7aの回り止め凹凸?gに嵌合せずに衝突状 なって該猶動子?」の上昇が停止されることにより する。弁駆動モータ10 dは、このような凹凸の衡 よって額動子?iの上昇が途中で阻止された状態に ても排水弁10aを全関するようにカム10cを回 20 せ、運動する駆動レバー1()りも強制的に転角駆動 る。そこで、摺動子7 1の上昇が停止した後の駆動 ー10万の転角は、傾斜面を後退させるように操作 () e を弾性的に転角させることによって、運動部材 損するような大きな応力が発生するのを回避しなが 現する。傾斜面を後退させるような操作子10gの は、操作レバー?」を下降させるように作用してい ね?4の伸力によっては発生しないように各ばね方

50 【0030】摺動子子」の上昇において上側凹凸子 ハウジング子aの回り止め凹凸子でに嵌合せずに衝 態になって該摺動子子」の上昇が停止下状態は一洗 程において、洗煙軸子子を一回転方向に微動させる により解消する。洗濯兼脱水槽5と撹拌翼6は洗煙 洗漉水を介した摩擦結合状態にあることから、洗煙 子を回転させると、洗濯兼脱水槽5が緩やかに連れ する。従って、摺動子子iの上側凹凸子nがハウジ 子aの回り止め凹凸子でに噛み合い係合するような 合わせが実現する。

40 【①①31】外枠1の上端に設置するトップカバーには、衣類投入口12aを開口し、その後方の内側給水電磁弁13を設置し、手前の内側には水位をン4と、ブザーを内蔵したコントローラ15と、操作

}

懲を示し、図11は蓋ロック状態を示している。

【りり33】蓋ロック/振れ検出ユニット18は、蓋17の開動をロック/解除する機能手段と、蓋17の開閉状態を検出する機能手段と、外槽1の振れ(洗煙兼脱水槽5の振れ回り)振幅の大きさを検出する振れ量検出機能手段を複合したユニットである。蓋ロック/解除機能手段は、閉じられた蓋17を常にロックして開勁を阻止し、蓋開指示に応じて、安全状態を確認し、更には安全状態に制御した後にロックを解除して蓋17を開放するように制御装置と連係する。

【0034】蓋17は、その先繼部に、ロックM係合部 17aを備える。

【0035】そして、蓋ロック/鋠れ検出ユニット18 は、閉じられた蓋17のロック爪係合部17aに押され て転角して該ロック爪係合部17 aに係合して該蓋17 を開動不能にロックし、反転してロックを解除すると共 にその状態を検出スイッチ(後述する)に伝えるロック 爪部村18aと、転角してロック爪係合部17aに係合 (ロック) したロック爪部村18aの反転 (解除) を阻 止するようにばねに押されて突出し、電磁力によって引 き戻されてロック爪部材18aの反転(解除)を可能に するプランジャ18りを備えた電磁装置18cと、洗濯 兼脱水槽5の正常回転状態における外槽1の懸垂位置か ら僅かに離れた位置に垂下させて該外槽1の過度の緩れ に応勤して前記検出スイッチを動作させる緩れ検出レバ ー18 dとを備える。検出スイッチは、蓋のロックが解 除された状態および外槽1の緩れが大きくなったときに 関放される接点を値える兼用タイプである。

【① 0 3 6 】 駆動モータ9は、2極/6極切り換え型のコンデンサ分相単相誘導電動機を使用する。この全自動電気洗濯機は、洗濯行程では、撹拌翼6を低速度で正逆回転させ、脱水行程では、洗濯兼脱水槽5を一方向に高速度で回転させることが必要である。従来の全自動電気洗渣機は、一般的には、この2種類の回転速度の駆動力を駆動機構部の減速ギヤを使用して得るようにしているが、この実施形態では、この減速ギヤを廃止して駆動機構の構成を簡素化するために、駆動モータ9の極数切り換えによって得るようにしている。

【りり37】2極/6極切り換え型コンデンサ分相単相 誘導電動機の出力特性は、図12に示すように、6極機 成の出力特性121は高トルクで低速度回転となるの で、撹拌翼6を低速度で正逆回転させる洗濯行程の駆動 力に適している。そして、2極機成の出力特性122 駆動モータ9は、脱水起動時の強い加速を実現するの駆動トルクは6極機成状態で得ることができる程大きさに構成し、図13に示すように、この脱水起6種構成の駆動特性131で行い、その後に、2種に切り換えて高速度脱水回転の駆動特性132を実るようにする。11は、極数切り換えのための結電時間である。

【0038】とのような2極/6極切り換え型のコンサ分相単相誘導電動機は、2極機成用と6極構成 10 2種類の巻線を施し、この2種類の巻線を極数切り スイッチによって選択的に使用することにより2極 と6極機成を実現する。分相用のコンデンサは、1 コンデンサを2極機成と6極機成に共用するように する。

【0039】との種の全自勤電気洗渣機において、行程における撹拌翼6の回転速度は、350 rpmであることが望ましく、脱水行程における洗濯兼脱5の回転速度は、700~1000 rpmであると望ましい。2極/6極切り換え型のコンデンサ分組誘導電動機により、50~60日2の電源領域におて、このような回転速度を実現するために、洗渣軸に結合したプーリ7kと駆動モータ9の出力軸9a台したプーリ9bの径を異ならせて減速を実行するのときの減速比(プーリ比)は、1/3~1/4がである。

【①①40】とのような駆動回転速度は、4/6極 換え型のコンデンサ分相単相誘導電動機を使用して 1.5~1/2の減速比で実現するとともできる。 し、価格的には2/6極切り換え型のコンデンサ分 相誘導電動機が有利である。

【0041】図14は、操作パネル16の平面図でる。との操作パネル16は、メンブレンスイッチと D表示灯を組み合わせたもので、洗渣水量を設定す 置キー16aとその表示灯群16bの対と、予約時 設定する予約キー16cとその表示灯16dの対と 耀脱水行程を選択する行程キー16eとその表示灯 6fの対と、洗渣コースを選択的に設定するコース 群16gとその表示灯群16hの対と、電源キー1 と、蓋17の開放を指示する蓋オープンキー16」 認表示灯16kの対56を備える。コースキー16 は、洗濯コースの選択とスタート/一時停止の指示 に兼用する。

【0042】図15は、この全自動電気洗濯機の電

駆動モータ9への給電を制御する半導体交流スイッチング素子(FLS)群で構成したFLS回路15gと、布置センザ回路15gと、クロック信号を発生する発振回路15gと、ブザー15gと、機種に応じた制御特性を設定する機種切り換えスイッチ15kとを備える。

【0044】駆動モータ9は、6極構成用の主巻線9cと補助巻線9dと、2極構成用の主巻線9eと補助巻線9fを備える。2/6極切り換えリレー15fは、FLS回路15gからの給電を6極機成用巻線9c、9dまたは2極機成用巻線9e、9fに選択的に供給するための6極機成側常閉の切り換え接点を備える。

【0045】FLS回路15gは、との駆動モータ9への結電制御に関しては、2つのFLS15g, 15g,を備える。FLS15g1は、正回転給電制御用の半導体交流スイッチング素子、FLS15g,は逆回転給電制御用の半導体交流スイッチング素子である。

【0046】排水電動弁装置10は、弁体開閉駆動のリミットスイッチとして動作する排水弁開閉検出スイッチ108、10hを備える。との排水弁開閉検出スイッチ108は排水弁10aが全開すると開放する鴬閉接点であり、排水弁開閉検出スイッチ10hは排水弁10aが全閉すると関放する鴬閉接点である。

【0047】蓋ロック/振れ検出ユニット18は、前述したようにロック爪部材18aおよび振れ検出レバー18dによって操作される検出スイッチ18eを備える。【0048】分組コンデンサ19は、FLS回路15gと切り換えリレー15fの間に接続し、2/6極回路構成に共用するようにする。

【0049】なお、緑作パネル16に関しては、各種のキー群を参照符号162で示し、LED表示灯群を参照符号169で示す。

【0050】次に、マイクロコンピュータ15gによる 洗渣/脱水および蓋ロック/解除制御について説明する。

【0051】洗濯行程では、水畳キー16 aによって設定された設定水量(水位)まで給水するように給水電磁 弁13を制御する。一般に、このときの水位は、その後の洗いおよび湿ぎ中に洗濯水が衣類に滲み込むことにより低下する。この水位の低下は、洗濯性能を低下させる傾向を伴うために、従来の全自動電気洗濯機の副御装置 40は、この水位の低下を縮うための結給水を設定水量に関わらずに一律に行うようにしており、水消費置が増えると共に洗濯時間が長くなる傾向にある。しかしながち、 を行った後に設定水位を確認し(ステップ1702 高水位設定でないときには補給水を行わないで洗い ぎ撹拌を実行する(ステップ1710)。

【0053】高水位設定のときには、布置センサ回51によって洗酒する布置を検出し(ステップ173)、検出した布置が設定水置に対して定格または%以上かどうかを判定し(ステップ1704)、未ときには、ステップ1710の洗い、酒ぎ撹拌を実る。そして、80%以上のときには、12秒間の洗濯ぎを行った後に水位が設定水位にあるかどうかをセンサ14の出方信号で確認し(ステップ1705706、1707)、設定水位にあれば、ステップ10の洗い、酒ぎ撹拌を実行する。設定水位にないには、設定水位までの結結水(ステップ1708、09)を実行した後にステップ1710の洗い、酒拌に移る。

【①①54】因に、この洗煙行程における鎖拌翼6 逆回転駆動は FLS15g、15g、を交互に導 せることによって駆動モータ9を6極構成で正逆回 せて行う。

【0055】脱水行程では、駆動モータ9は、図1示したように、6極機成で超動して加速し、その後極端成に切り換えて高速度脱水駆動を実現する。そめに、マイクロコンピュータ15aは、図18に示うに、排水運動弁装置10を制御して排水を終了す(ステップ1801)、脱水運転を開始する(ステ1802)。

【①056】先ず、FLS15g,, 15g,をオフった状態で駆動モータ9が6極機成となるように切えリレー15fを制御し、次いで、FLS15g, そンさせて6極構成の主巻線9cに給電し、結助巻線には分相コンデンサ19を介して給電することによ正回転方向に脱水起動する(ステップ1803)。6極構成での低速度脱水駆動を緩れ量過大または一止キーによる脱水停止指示を監視しながらt3秒間する(ステップ1804、1805)。

【りり57】次いで、FLS15g,をオフ状態にし 後に切り換えリレー15fを制御して駆動モータ9 極構成となるように切り換え、その後に再びFLS g,をオンさせて2極構成の主巻線9eに結電し、新 巻線9fには分組コンデンサ18を介して給電する により、正回転方向に高速度脱水駆動を行う(ステ 1806)。との2極構成での高速度脱水運転を振

に戻り、入力されなければ脱水行程を終了するように分 岐する(ステップ1810)。

11

【りり59】とのような脱水行程において、軽量負荷 (布量が少ない) のときに駆動モータ9を6極構成にし て起動すると、駆動トルクが過大になって洗濯兼脱水槽 5が急激に加速されることから洗濯兼脱水槽5の振れ回 り量が大きくなり、従って、外槽1の振れ畳も大きくな って饒出スイッチ18 e が作動して脱水停止指示が発生 する機会が多くなる。従って、軽負荷のときには、図1 9に示すように、発生トルクの小さい2極機成の駆動特 性191で緩やかに始動し、次いで、6極模成の駆動特 性192で大きく加速し、その後に再び2極機成の高速 度駆動特性193にして高速度脱水駆動を行うように駆 動モータ9を切り換え制御することにより、円滑で高脱 水率の脱水行程を実現することができる。この切り換え 制御は、時間管理によって行うようにすることが便利で ある。例えば、駆動モータ9を2極構成にしての緩やか な始勤を3~10秒間実行し、その後の6極構成での強 い加速は15~30秒間実行し、その後に再び2極構成 にして高速度脱水駆動を所定時間実行するようにすれば 良い。また、駆動モータ9の回転速度を検出する回転速 度計を設け、実際の回転速度を計測しながら切り換え制 御を行うようにすれば、制御精度が向上する。

【りり60】なお、加速度を調整するためには、必要に応じて、FLS18g,をゼロクロス制御によって間欠的に導通させて駆動モータ9に間欠給電するようにすれば良い。

【①①61】また、脱水行程における脱水回転速度特性を洗煙布置と布質に応じて変えるようにすると、更に好ましい脱水機能を実現することができる。例えば、ウール製品やデリケートな衣類を脱水するときは高速度脱水回転を抑えることが望ましいことから、布置および布質を検出し、この検出結果に応じて、駆動モータ9を6極構成のままで高速度脱水駆動を継続(2極構成にしない)する脱水制御を実行するようにすると良い。

【0062】また、脱水行程では、駆動モータ9の発生トルクを洗濯兼脱水槽5に伝達するために、スライドカラー7!を下降させて下側突起7pをブーリ7kの係合穴7mに嵌合させて噛み合い係合させておくことが必要である。スライドカラー7iの下降は、排水電動弁装置10が排水弁10aを開動するときに駆動レバー10b

【りり63】とのような空転現象の発生を防止するに、脱水行程では、先ず、ブーリー? kを緩やかにさせて噛み合い係合位置合わせを行うように駆動を 9を緩速駆動(微動)させる。この噛み合い係合位 わせのための緩速駆動は、り、1秒程度の短い時間 ルス的な給電を時間をおいて複数回行うようにするい。また、給電時間は、その長さを変えることによ 噛み合い易い緩速駆動が得られるようにすると良い【りり64】衣類に滲み込んだ洗剤を除去するため ラシャワー脱水灌ぎは、一般的には、高速度脱水回に間欠的に注水しながら行うようにしている。そのに、このシャワー脱水灌ぎは、水音や水跳ねの問題る。

【りり65】との実施形態は、この問題に対処するに、図20に示すように、駆動モータ9を2極構成極構成-2極構成に切り換えて運転する脱水駆動にて、6極構成で駆動している低速度駆動中と2極構高速度脱水駆動の初期の段階で比較的低速度の脱水中に結水電避弁13を間欠的または連続的に関いてするように行うことによって、水音や水跳ねを軽減ものである。必要な置の置ぎ水を注水するためにはの比較的低速度の脱水回転状態を比較的長い期間にって安定に継続することが必要である。このような度脱水駆動には、駆動モータ9への給電の断続を繰すことにより脱水速度の上昇特性を緩慢にする間欠制御が望ましい。

【0066】間欠注水は、駆動モータ9への間欠給 同期させて、給電期間に注水し、または断電期間中 水するように行う同期注水制御方式と、間欠給電に 期で注水する非同期注水制御方式がある。また、駆 ータ9に間欠給電を行わないで連続的に給電する脱 動制御方式においても、間欠注水によるシャワー脱 ぎを行うことができることは、勿論である。

【0067】とのシャワー脱水湿ぎにおける注水制は、安定した比較的低速度脱水回転状態にあるとき定量の湿ぎ水を間欠注水するために、洗濯布量を「大」「「少」に区分するときには、電源周波数や給水能力水流量)にもよるが、10~15リットルの湿ぎ注を実現するためには、洗濯布置「大」においては、モータ9を6極構成の運転に切り換えてから15=~110秒経過後に3秒注水/10秒休止の間欠注16回繰り返し、洗濯布置「中」においては、駆動

により、衣類投入口12aを覆う蓋17を開放するための蓋開放指示信号を発生する。マイクロコンピュータ15aは、この蓋開放指示信号に応動して、蓋ロック/緩れ検出ユニット18のプランジャ18bを引き戻してロック爪部材18aを反転可能にするように電磁装置18cを付勢することにより、蓋17のロックを解除するが、その前に、運転状況を確認し、状況に応じて、洗濯

13

が、くの時代、産業体派と確認し、依然に応じて、 兼脱水槽5の回転を減速および停止させて安全を確保するための電気制動制御とその表示制御を行う。

【りり69】電気制動は、駆動モータ9を2極(正回転)構成にして高速度脱水駆動している状態からの制動では、先ず、6極(正回転)構成の巻線9c,9dを使用するように接続して同期回転速度を低くすることにより制動トルクを発生させて減速し、その後は、断電して自然に減速させ、または、必要に応じて、脱水駆動で使用した結助巻線9dに半波整流弯圧または全波整流弯圧あるいは直流平滑弯圧を印刷して制動トルクを発生させて制動する。

【0070】そして、この副動状態を表示する副御は、確認表示灯16kの点滅表示によって行う。この副動中であることを表示のための点滅周期は、通常の洗濯/脱水行程を表示する表示灯の点滅周期に対して短くすることにより、識別できるようにする。具体的には、例えば、行程表示は900~1000m秒の周期で点滅し、制動状態表示は700m秒の周期で点滅するようにすると良い。そして、制動終了(蓋ロック解除)に近付くに従って点滅周期を変えるようにすることができるようにすると便利である。

【0071】一般のこの種の全自動電気洗濯機の定格負荷(4.2kg)時における洗濯兼脱水槽5の高速度脱水回転(900rpm程度)から自然に停止するまでの惰性回転時間は、50~60秒である。

【りり72】との管性回転時間を短縮するためには、前述したように、電気制動を行うことが得効である。この電気制動は、図21に示すように、先ず、駆動モータ9を2極構成の運転(脱水駆動)から6極構成の運転(制動運転)に切り換えて同期回転速度を低くすることにより制動トルクを発生させて減速し、その後に、断電圧をは半波整流電圧、全波整流電圧または直流平滑電圧を開始することにより制動トルクを発生させて減速する。半波整流電圧、全波整流電圧または直流平滑電圧を供給することにより制動トルクを発生させる制動

発生を防止するために、図22に示すように、先す。 動モータ9を2種構成で運転する高速度脱水駆動(0~1000 r pm程度) を止め (断電) で暫くの 自然に惰性回転させることにより洗濯兼脱水槽5の 速度を6001アカル程度まで自然減速し、次いで、 權成の低い同期速度で運転 (制動運転) することに て制動トルクを発生させて強制減速し、その後に、 6 極構成での運転を停止し、必要に応じて、この6 成の補助巻線9dに半波整流電圧,全波整流電圧あ は直流平滑電圧を印加することにより制動トルクを させて更に強制滅速するようにすることにより。回 停止するまでの時間を更に短縮することを提案する 【0075】また、図23に示すよろに、2極(正 転)構成での高速度脱水駆動を止めると同時に該2 成の補助巻線9fに半波整流電圧,全波整流電圧あ は直流平滑電圧を印加することにより電気制動トル 発生させて更に強制減速するようにすることにより 転を停止するまでの時間を更に短縮することも可能

【りり76】更にまた、図24に示すように、2極での高速度脱水駆動を止めて暫くの間は自然に惰性させて自然減速した後に、2極機成の補助巻線91 波整流電圧。全波整流電圧あるいは直流平滑電圧をすることにより電気制動トルクを発生させて更に強速するようにすることにより、回転を停止するまで間を更に短縮することも可能である。

【0077】との2極機成による高速度脱水駆動を た後の暫くの間(10~15秒間)の惰性回転によ 然な滅速は、その後の電気制動における過大な制動 クの発生を防止すると共にこの惰性回転中の冷却効 よって駆動モータ9の温度を下げてその後の電気制 の過熱防止に効果的である。

【0078】とのようにして蓋闕放のための安全条

【りり79】蓋オープンキー16」が押されてから蓋ロックを解除するまでの制御処理は、そのときに洗渣兼脱水槽5がどのような状態にあるかによって変えるべきである。例えば、洗濯兼脱水槽5が高速度脱水回転(駆動モータ9を2極構成にして駆動)しているときに蓋オープンキー16」が押された場合の制動と、自然な惰性回転による減速中に蓋オープンキー16」が押された場合の制動と、その他の安全確保のための制動では、制動特性を変えるべきである。電気制動では駆動モータ9の結助巻線9c,9fにロック電流(5~6A)程度の電流が流れることから、この電気制動を長時間継続すると、過熱線損の危険がある。

【0080】図25は、洗濯兼脱水槽5が高速度脱水回転状態から惰性回転により自然に停止するまでの回転速度特性を示している。この実施形態は、このような回転速度特性の脱水行程において、図26に示すように、蓋オープンキー16jが押されるタイミングに応じて電気制動時間を変える制動制御を実行する。

【0081】駆動モータ9を2極機成にして高速度脱水 駆動中に蓋オープンキー16jからの蓋関指示を入力す ると(ステップ2601、2602)、電気制動副御処 理(ステップ2603)を実行し、これを20秒間継続 した後に蓋ロックを解除して電源をオートオフする(ステップ2604、2605、2606)。

【0082】駆動モータ9の高速度脱水駆動を停止した 後に蓋オープンキー16」からの蓋開指示を入力すると (ステップ2601,2607)、駆動停止からの経過 時間を確認し(ステップ2608)、15秒以内であれ ばステップ2603からの電気制動制御を実行する。

【0083】15秒以内でないときには15秒を越えて30秒以内かどうかを確認し(ステップ2609)、そうであれば電気制動制御処理を実行し(ステップ2610)、これを15秒間継続した後に蓋ロックを解除する(ステップ2611、2605)。

【0084】15秒を越えて30秒以内の条件を満足しないときには30秒を越えて50秒以内かどうかを確認し(ステップ2612)」との条件を満足するときには電気制動制御処理を実行し(ステップ2613)」との制動を10秒間継続した後に蓋ロックを解除する(ステップ2614、2605)。

【0085】30秒を越えて50秒以内の条件を満足しないときには50秒を越えているかどうかを確認し(ステップ2615)、越えていなければステップ2608

620)、その後に蓋ロックを解除して電源をオーフする (ステップ2605、2606)。

【りり87】との電気制動は、駆動モータ9を利用

実現するが、具体的な実施形態としては、前述したに、6極構成の主巻線9cと結助巻線9dに交流正 管圧を印加する形態と、6極構成の主巻線9cおよまたは領助巻線9dおよび/または2極構成の主巻 eおよび/または領助巻線9fに半波整流管圧、全 流電圧または直流平滑電圧を印加する形態がある。 20 整流電圧または直流平滑電圧を印加する形態で実施 ときには、全波整流回路および平滑コンデンサを付 ることが必要であるが、半波整流管圧を印加する形 実施するときには、逆回転給電制御用のFLS15 を使用した半波整流電圧あるいは位組制御によって 電圧波形の一部を切り欠いて調整した半波整流電圧 助巻線9d,9fに印加するような構成が良い。

【①①88】とのような蓋ロックと電気制動は、洗脱水槽5が高速度で回転している危険な状態で衣類 口12aを覆う蓋17が開放されるのを回避するた 20 行う。マイクロコンピュータ15aは、制御来歴をし、この制御来歴情報を参照しながら合理的な電気 および蓋ロック解除を行う制御処理を実行すること り、蓋17を安全な状態で開放することができる。 7は、その制御処理の一例を示している。

【りり89】電源キー16;が押されて電源が投入ると(ステップ2701)、記憶している制御来歴の中から電気制動情報を参照する。そして、脱水行電気制動を行って停止した制御来歴が記憶されていきには、洗濯兼脱水槽5は停止して安全な状態にあのと鑑定して蓋オープンキー16;からの蓋関指示け付けて蓋17のロックを解除して開放するように(ステップ2702,2703)。

【①①90】しかしながら、初期状態や停電回復時ンセントに対して電源プラグを抜き差ししたときのに制御来歴情報が記憶されていないときには、副御情報に基づいて洗濯兼脱水槽5の安全性を推定するができないので、15秒間の電気制動を行ってからープンキー16」からの蓋開指示を受け付けるようる(ステップ2704,2705,2703)。

40 【0091】そして、洗濯行程(ステップ2706 707)を経て脱水行程(ステップ2708)にお は、駆動モータ9を6極構成にした低速度脱水駆動 いは2極機成で緩速起動した後に6極構成にした低

5の振れ回りが過大になって検出スイッチ18eが動作したときには、振れを減衰するために20秒間の電気制動を行った後に次の処理に移行する(ステップ2713、2714、2715)。高速度脱水駆動中に洗濯兼脱水槽5の過大な緩れが検出されなければこの高速度脱水駆動を継続して次の行程に移る。

【0093】また、蓋オープンキー16jからの蓋関放 指示を受けたときには、排水電動弁装置10における排 水弁10 a の開閉状態を確認することにより洗煙兼脱水 槽5の回転の有無を推定することができる。この排水弁 10aの開閉状態は、弁駆動モータ10cによる開閉操 作を副御するために設けた前記継水弁開閉検出スイッチ 10g、10hの開閉状態を確認することにより知るこ とができる。排水弁闕閉鈴出スイッチ10gが「開」で **排水弁関閉検出スイッチ10hが「閉」であれば、排水** 弁10aは全開して排水行程または脱水行程にある。ま た。排水弁関閉鎖出スイッチ10hが「闌」で排水弁関 閉検出スイッチ18gが「閉」であれば、排水弁10a は全閉して洗濯(洗いまたは濯ぎ)行程にある。2つの 緋水弁関閉検出スイッチ10g,10hが共に「開」は 29 異常であり、共に「閉」は不定(関閉動作の途中状態) である。

【0094】図28は、このような排水弁開閉検出スイッチ10g, 10hの開閉状態に基づいて排水弁10g の開閉状態、すなわち、洗濯兼脱水槽5の回転の有無を推定して電気制動と蓋ロック解除を行うための制御処理のプローチャートを示している。

【0095】蓋オープンキー16分から蓋関指示が入力 されたときには(ステップ28()1)。先ず、排水弁関 閉検出スイッチ18gの開閉状態を確認する (ステップ 2802)。排水弁開閉検出スイッチ18gが「開」状 態にあるときには、排水弁開閉検出スイッチ18hの開 閉状態を確認する(ステップ2803)。錐水弁開閉検 出スイッチ18g、18hが共に「開」の状態は異常で あるので、排水弁異常と判定してエラー表示を行い、電 源をオートオフする(ステップ2804~2806)。 排水弁関閉検出スイッチ18hが「閉」状態のときに は、排水弁10aは開放状態であるので(ステップ28 07)、脱水行程であるかどうかを確認する (ステップ 2808)。そして、脱水行程中であれば洗濯兼脱水槽 46 5は回転中であるので、20秒間の電気制動制御処理 (ステップ2809, 2810)を行った後に蓋ロック 解除を行う(ステップ2811)。

ップ2812)。そして、この排水弁開閉検出スイ 181が「開」状態であれば、排水弁10gを閉じ 滞行程にあって洗濯兼脱水槽5は回転していない安 状態にあるので、直ちに蓋ロックを解除する(ステ 2813、2811)。

【0098】ステップ2812の確認において、排開開検出スイッチ18hが「閉」状態のときには排10aが閉動作中の可能性があるので、20秒間の待ちを行った後に、再度、排水弁開開検出スイッチhの開閉状態の確認を行う(ステップ2814、25)。そして、排水弁開開検出スイッチ1-8hが「状態になれば、排水弁10aが閉じて洗濯行程に移たので、蓋ロック解除を行う(ステップ2815、13、2811)。

出スイッチ181が「閉」状態にあるときには、排10aが異常な状態にあるので、エラー表示して電オートオフする(ステップ2816~2818)。【0100】なお、蓋オープンキー16jを操作すとによる蓋関指示に基づく各種の蓋ロック解除副御に関しては、電源プラグが電源コンセントに接続さいれば、電源スイッチ16iが操作されていなくと能するようにマイクロコンピュータ15aにプログする。

【①①99】動作待ち時間を経過した後も緋水弁開

【0101】ここで、脱水行程における駆動モータ制御について説明する。この実施形態で使用する駆ータ9は、基本的には、図12および図13に示すに、発生トルクの大きい6極構成で起勤し、2極構成で起動することにより脱水率を高めることがで出力特性である。そこで、先ず、6極構成での起動下し515g,を運断した状態で切り換えー151を動作させて6極構成の巻線9c,9dへ電回路を形成し、次いで、FLS15g,を運断して駆動モータ9への結電を断り換えりレー151を動作させて2極構成の巻線e、91への結電回路を形成し、次いで、FLS1、を再び導通させて給電することにより、2極構成の高速度脱水駆動を実現する。

【0102】そして、電気制動は、図21および図に示すように、先ず、FLS15g.を選断することより2極構成での高速度脱水駆動中の駆動モータ9 治電を止め、次いで、切り換えリレー151を動作

19

より駆動トルクによる加速を防止する。

【0103】その後は、自然に減速し、またはFLS15g2の導道タイミングを交流電源電圧の半波形単位でゼロクロス制御する半波整流を実行し、6極機成の結助巻線9dに半波整流電圧を供給することにより電気制動を実行する。この電気制動は、2極構成の結助巻線9fに半波整流電圧を印加して行うこともできる。

【①104】また、6極構成の低い同期回転速度による制動を行わずに、図23および図24に示すように、2極構成の高速度脱水駆動を止めた後に、直ちに、あるいは暫く休止した後に、2極構成の領動参線91に半波整流電圧を印加して実現する。

【①105】図29は、給排水および洗濯行程と脱水行程における蓋開放指示および布置(洗酒負荷置)に応じた電気制動と蓋ロック解除(蓋開放)の関係の変形例を示している。

【①106】マイクロコンピュータ15aは、脱水行程以外の給水、洗濯、排水行程においては、蓋オープンキー16jからの蓋開放指示が入力されると、電気制動を行うことなく直ちに蓋ロックを解除する処理を行う。

【0107】脱水行程においては、駆動モータ9を2極機成にしての起動および6極機成でで加速中の低速度駆動状態で蓋オープンキー16jからの蓋開放指示が入力されると、直ちに5~10秒間の電気制動を実行し、その後、6秒間の待ち時間を経た後に蓋ロック解除を行う。

【①108】駆動モータ9を6極機成から2極構成にして高速度脱水駆動~脱水行程終了までの間に蓋オープンキー16jからの蓋開放指示が入力されると、直ちに15~20秒間の電気制動を実行し、その後、6秒間の待ち時間を経た後に蓋ロック解除を行う。

【①109】高速度脱水駆動を終了してから電気制動までの休止時間は、布置に応じて変えるようにする。例えば、布置が「小」のときには10秒間休止とし、「六」のときには15秒間休止とする。

【①110】また、休止後の電気制動時間も布量に応じて変えるようにする。例えば、「小」では5~10秒間の電気制動とし、「大」では10~15秒間の電気制動を実行するようにする。

【り111】駆動モータ9は、インバータモータとする ことも可能である。このインバータモータを駆動モータ 9として使用する場合には、駆動速度および制動副御 は、速度指令に従って出力特性曲線に沿ってインバータ を備えた部材(ブーリの代替部品)を取り付けると必要である。直結構成にしないまでも、駆動モータ 洗漉軸7 f と同心の下方位置に設置すれば、外槽1 組み状態での重心が中心線上に近付いて重置バラン 良くすることができ、外槽1の防張支持に効果的で る。

[0113]

【発明の効果】本発明は、極数変換型の単相誘導電を使用し、脱水行程は、洗煙負荷置に応じて極致切り、 え特性を変えるようにしたので、構成が簡単で安全取り扱い性および脱水性能に優れた電気洗濯機とすとができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の一実施形態を示す全自動電気洗濯 縦断側面図である。

【図2】図1に示した全自勤電気洗渣機における外 底壁の外側への構成部品の設置状態を示す底面図で る。

【図3】図1に示した全自動電気洗渣機における外20 底面図である。

【図4】図1に示した全自勤電気洗渣機における外 一部縦断側面図である。

【図5】図1に示した全自勤電気洗渣機におけるクチ/回り止め装置の部分を示す縦断側面図とその一 扇開図である。

【図6】図1に示した全自勤電気洗渣機におけるケチ/回り止め装置の一部の縦断側面図である。

【図?】図6に示したクラッチ/回り止め装置の一 底面図である。

【図8】図6および図7に示した全自動電気洗渣機 けるクラッチ/回り止め装置の回り止め機能作動(駆動)状態を示す縦断側面図である。

【図9】図6および図7に示した全自動電気洗渣機 けるクラッチ/回り止め装置のクラッチ接続機能作 (脱水駆動) 状態を示す緩断側面図である。

【図10】図1に示した全自動電気洗渣機における ック/振れ検出ユニットの機構部分の縦断側面であ 蓋ロック解除状態を示している。

【図11】図1に示した全自動電気洗渣機における ック/緩れ検出ユニットの機構部分の機断側面であ 蓋ロック状態を示している。

【図12】図1に示した全自動電気洗濯機における モータの出力特性曲線図である。

特性図である。

【図17】図1に示した全自動電気洗渣機における洗濯 制御処理フローチャートである。

21

【図18】図1に示した全自動電気洗渣機における脱水 制御処理フローチャートである。

【図19】図1に示した全自動電気洗漉機における軽負 荷時の脱水駆動特性図である。

【図20】図1に示した全自動電気洗漉機におけるシャ ワー脱水濯ぎ副御処理の特性図である。

おける電気制動制御処理の一例を示す特性図である。

【図22】図1に示した全自動電気洗灌機の脱水行程に おける電気制動制御処理の他の例を示す特性図である。

【図23】図1に示した全自動電気洗渣機の脱水行程に おける電気制動制御処理の更に他の例を示す特性図であ る。

【図24】図1に示した全自動電気洗渣機の脱水行程に おける電気制動制御処理の更に他の例を示す特性図であ る。

【図25】図1に示した全自動電気洗漉機の脱水行程に 20 おける電気制動時間を示す特性図である。

*【図26】図25に示した脱水行程における電気制 性を実現する副御処理のフローチャートである。

【図27】図1に示した全自動電気洗渣機における 制動および蓋ロック解除を副御来歴情報を参照して 制御処理の一例を示すフローチャートである。


【図28】図1に示した全自動電気流灌機における 制動および蓋ロック解除を排水弁の開閉状態を参照 行う副御処理の一例を示すプローチャートである。

【図29】図1に示した全自動電気洗濯機の給排水 【図21】図1に示した全自動電気洗渣機の脱水行程に 10 び洗渣行程と脱水行程における蓋関放指示および布 (洗漬負荷量) に応じた電気制動と蓋ロック解除(放)の関係の変形例を示すタイムチャートである。 【符号の説明】

> 1…外槽、10…循鎖リブ 2…外枠 5…洗灌兼 槽、6…鎖拌蟹、7…クラッチ/回り止め装置。? ハウジング、7e…脱水軸、7g…洗渣輪、7i… 子. 7k, 9b…ブーリ. 7r…線作レバー、9… モータ、10…排水電動弁。11…ベルト、12… プカバー、12 a…衣類投入口、13…給水電磁弁 5…コントローラ、16…操作パネル、17…蓋。 …蓋ロック/振れ検出ユニット。

図 1 1b 10


[**2**]




http://www4.ipdl.ncipi.go.jp/NSAPITMP/web511/20050518162450522856.gif

(13)

特闘2000-1497







(14)特闘2000-1497 [図7] [図8] [図9] **22** 7 **28** 8 図 9 [図11] [217] [**2**10] 図 11 2 17 高水位か? 8量をンシング 定格が又は 8割以上か7 洗し、 すすざ 1768 (2 経過水? لـ18 سے 180 2722 (**為**) 水位か? 高水位か?

次の行程へ


(15)

特開2000-1497







[214]




[図15]







(17)

特闘2000-1497









(18)

待開2000-1497




[28]



(19)

特関2000-1497

[29]



フロントページの続き

(72)発明者	釜野 年恭		Fターム(参考)	3B155	AA01	AA03	AA06	AA10	BA01
	茨城県日立市東多賀町一丁目1香1号	栋				BB05			
	式会社日立製作所電化機器享業部內				HB02	HB03	HB10	LA02	LA11
(72)発明者	房森 保				LB16	LB18	LB20	LB25	L 82 6
•	茨城県日立市東多賀町一丁目1番1号	栋			LC03	LC07	LC13		
	式会社日立製作所電化機器事業部內			5H5?5	AA09	BB06	BB07	8810	DD02
(72) 発明者					D D05	EE01	EE02	EE03	EE06
	茨城県日立市東多賀町一丁目1番1号 立多賀テクノロジー株式会社内 渡辺 雅生 茨城県日立市東多賀町一丁目1番1号 式会社日立製作所電化機器享業部内				EE07	FF02	FF04	FF07	FF08
					HA05	H406	H414	HB01	HB05
(72) 発明者					HBSO	J J O 3	KK09	LL01	LL30
					LL39	LL41	LL50	1044	N#111
					PP01				

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

☐ BLACK BORDERS
☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
☐ FADED TEXT OR DRAWING
☐ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
☐ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
П отнер.

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.